

YAMAHA

2021 Yamaha MT-07

JYARM33E0MA014562

VIN სწორია · საკონტროლო ციფრი დადასტურდა

სადემონსტრაციო მონაცემები

ანგარიში შექმნილია სადემონსტრაციო მონაცემებით. ისტორიის ჩანაწერები გამოგონილია და რეალურ მოტოციკლს არ აღწერს.

ანგარიშის შეჯამება

- მოტოციკლი იდენტიფიცირებულია
- VIN ფორმატი სწორია, საკონტროლო ციფრი დადასტურდა
- ისტორიის ჩანაწერები ხელმისაწვდომია
- 5 გარბენის ჩანაწერი
- 3 მფლობელის ჩანაწერი
- 4 დადასტურებული სერვისი

მოტოციკლის იდენტიფიკაცია

VIN	JYARM33E0MA014562
წელი	2021
მწარმოებელი	Yamaha
მოდელი	MT-07
ტიპი	ნეიკედი
წარმოების ქვეყანა	იაპონია
ძრავი	689 კუბ. სმ, პარალელური ორცილინდრიანი
ცილინდრები	2
საწვავი	ბენზინი
გადაცემათა კოლოფი	მექანიკა, 6 საფეხური
ფერი	Storm Fluo

ტექნიკური მახასიათებლები

ძრავი

მოცულობა	689 cc
ძრავის ტიპი	პარალელური ორცილინდრიანი, 270° ამწე ლილვი, DOHC, 8 სარქველი
ცილინდრები	2

გაგრილება	თხევადი
კვების სისტემა	ინჟექტორი
საწვავი	ბენზინი
კუმშვის ხარისხი	11.5:1
ცილინდრის დიამეტრი	80.0 მმ
დგუშის სვლა	68.6 მმ
სიმძლავრე	73.4 PS @ 8,750 ბრ/წთ (მწარმოებლის მონაცემი)
მაბრუნე მომენტი	67 Nm @ 6,500 ბრ/წთ

ტრანსმისია

გადაცემათა კოლოფი	მექანიკა
საფეხურები	6
ამძრავი	ჯაჭვი

შასი

ჩარჩო	ფოლადის ხერხემლისებრი
წინა საკიდი	41 მმ ტელესკოპური ჩანგალი
უკანა საკიდი	ბერკეთიანი მონოამორტიზატორი
წინა მუხრუჭები	ორი 298 მმ დისკი, 4-დგუშიანი სუპორტები
უკანა მუხრუჭი	ერთი 245 მმ დისკი
წინა საბურავი	120/70ZR17
უკანა საბურავი	180/55ZR17

ზომები

ბაზა	1,400 მმ
სავარძლის სიმაღლე	805 მმ
კლირენსი	140 მმ
ავზის მოცულობა	14 ლ
სრული წონა	184 კგ

იდენტიფიკაცია

VIN	JYARM33E0MA014562
მოდელის წელი	2021
წარმოების წელი	2021
მწარმოებელი	Yamaha
ქვეყანა	იაპონია

მოდელის გამოქვეყნებული მახასიათებლები. კონკრეტული მოტოციკლი შეიძლება შეცვლილი იყოს.

მოტოციკლის ისტორია

მფლობელები	3 ჩანაწერი
გარბენი	5 ჩანაწერი
ავარიები	ჩანაწერი არ მოიძებნა
დაზიანებები	ჩანაწერი არ მოიძებნა
ქურდობა	ჩანაწერი არ მოიძებნა
საკუთრება	2 ჩანაწერი
რეგისტრაცია	1 ჩანაწერი
ტექდათვალიერება	ჩანაწერი არ მოიძებნა
სერვისი	4 ჩანაწერი
აუქციონი	ჩანაწერი არ მოიძებნა
იმპორტი	ჩანაწერი არ მოიძებნა
ექსპორტი	ჩანაწერი არ მოიძებნა
გამოწვევა	ჩანაწერი არ მოიძებნა

„ჩანაწერი არ მოიძებნა“ ნიშნავს, რომ შემოწმებულმა წყაროებმა ამ კატეგორიაში არაფერი დააბრუნა. ეს არ ნიშნავს, რომ მოტოციკლის ისტორია სუფთაა. „მონაცემი მიუწვდომელია“ ნიშნავს, რომ კატეგორია ვერ შემოწმდა.

ქრონოლოგია

12 აპრილი 2021	პირველი რეგისტრაცია · რეგისტრაცია ადგილი: თბილისი წყარო: რეგისტრაციის ჩანაწერი
8 მარტი 2023	მფლობელის ცვლილება · საკუთრება ადგილი: თბილისი წყარო: რეგისტრაციის ჩანაწერი
14 მაისი 2024	მფლობელის ცვლილება · საკუთრება ადგილი: ბათუმი წყარო: რეგისტრაციის ჩანაწერი

სერვისის ისტორია

30 აგვისტო 2025 · ზეთისა და ფილტრის შეცვლა

გარბენი	34,902 კმ
სერვისცენტრი	Apex Motorcycle Workshop (demo), ბათუმი
შესრულებული სამუშაო	ძრავის ზეთისა და ფილტრის შეცვლა; ჯაჭვის რეგულირება; საბურავების წნევა და განათება შემოწმდა
შეცვლილი ნაწილები	ზეთის ფილტრი (5GH-13440-61); Engine oil 10W-40, 2.9 ლ

დოკუმენტები	ინვოისი
დადასტურება	დადასტურებულია motostore-ის მიერ (დაამატა პარტნიორმა სახელოსნომ)

22 ივლისი 2024 · დიდი მომსახურება

გარბენი	27,441 კმ
სერვისცენტრი	Apex Motorcycle Workshop (demo), ბათუმი
შესრულებული სამუშაო	სარქველების ღრეჩოს შემოწმება (ნორმაშია, შიმები არ შეცვლილა); სანთლები შეიცვალა; გამაგრებული სითხე შეიცვალა; ძრავის ზეთისა და ფილტრის შეცვლა; დროსელების სინქრონიზაცია; ჯაჭვი და ვარსკვლავები შეიცვალა
შეცვლილი ნაწილები	სანთლები (2) (CPR8EA-9); Coolant 1.8 ლ; ზეთის ფილტრი; ჯაჭვისა და ვარსკვლავების კომპლექტი
ხელოსნის შენიშვნა	სარქველების ღრეჩოები ჩანერილია ჩეკლისტში. საჭის საკისრის ლუფტი შემოწმდა, არ აღმოჩნდა.
დოკუმენტები	ინვოისი, სარქველების ღრეჩოს ფურცელი
დადასტურება	დადასტურებულია motostore-ის მიერ (დაამატა პარტნიორმა სახელოსნომ)

3 ივნისი 2023 · სამუხრუჭე სისტემის მომსახურება

გარბენი	18,920 კმ
სერვისცენტრი	Northgate Moto Service (demo), თბილისი
შესრულებული სამუშაო	წინა ხუნდები შეიცვალა; სამუხრუჭე სითხე შეიცვალა (წინა და უკანა); წინა საბურავი შეიცვალა; სუპორტები გაიწმინდა
შეცვლილი ნაწილები	წინა ხუნდები (2 კომპლექტი); სამუხრუჭე სითხე DOT 4; წინა საბურავი 120/70ZR17
ხელოსნის შენიშვნა	უკანა ხუნდები 60%-ზეა. დისკები ნორმაშია.
დოკუმენტები	ინვოისი, სახელოსნოს ფოტოები
დადასტურება	დადასტურებულია motostore-ის მიერ (დაამატა პარტნიორმა სახელოსნომ)

17 მაისი 2022 · გეგმიური მომსახურება

გარბენი	12,482 კმ
სერვისცენტრი	Northgate Moto Service (demo), თბილისი
შესრულებული სამუშაო	ძრავის ზეთისა და ფილტრის შეცვლა; ჰაერის ფილტრის შემოწმება; ჯაჭვის განმენდა, შეზეთვა და რეგულირება; გაზის ტროსის თავისუფალი სვლის რეგულირება
შეცვლილი ნაწილები	ზეთის ფილტრი (5GH-13440-61); Engine oil 10W-40, 2.9 ლ
ხელოსნის შენიშვნა	წინა საბურავი დაახლოებით 50%-ზეა. რეკომენდებულია შეცვლა 5 000 კმ-ში.

დოკუმენტები	ინვოისი, სერვისის ჩეკლისტი
დადასტურება	დადასტურებულია motostore-ის მიერ (დაამატა პარტნიორმა სახელსწრის)

მოდიფიკაციები

აპრილი 2023	მოკლე ბოლო და LED მაჩვენებლები. დაამონტაჟა: მფლობელი
ივლისი 2024	ჩარჩოს დამცავები (სლაიდერები). დაამონტაჟა: Apex Motorcycle Workshop (demo)

ავარიები და დაზიანებები

ავარიის ჩანაწერი ვერ მოიძებნა.

ეს არ ნიშნავს, რომ მოტოციკლს ავარია არასდროს ჰქონია. ნიშნავს, რომ შემოწმებულ წყაროებში ავარიის ჩანაწერი არ იყო.

გარბენის ჩანაწერები

9 აპრილი 2021	0 კმ დილერის წინასაგაყიდვო შემოწმება
17 მაისი 2022	12,482 კმ პარტნიორი სერვისცენტრი
3 ივნისი 2023	18,920 კმ პარტნიორი სერვისცენტრი
22 ივლისი 2024	27,441 კმ პარტნიორი სერვისცენტრი
30 აგვისტო 2025	34,902 კმ პარტნიორი სერვისცენტრი

მფლობელები

მფლობელების რაოდენობა	3
მფლობელი 1	აპრ 2021 — მარ 2023 თბილისი, საქართველო კერძო პირი
მფლობელი 2	მარ 2023 — მაი 2024 თბილისი, საქართველო კერძო პირი
მფლობელი 3	მაი 2024 — დღემდე აჭარა, საქართველო კერძო პირი

აუქციონები

აუქციონის ჩანაწერი ვერ მოიძებნა.

უსაფრთხოების გამოწვევები

შემოწმებულ წყაროებში გამოწვევა არ მოიძებნა.

მონაცემების წყაროები

მწარმოებლის მახასიათებლები	მწარმოებლის მიერ გამოქვეყნებული მოდელის მონაცემები.
----------------------------	---

რეგისტრაციის ჩანაწერები	რეგისტრაციისა და საკუთრების ცვლილებები.
motostore-ის პარტნიორი სერვისცენტრები	სერვისის ჩანაწერები, რომლებიც პარტნიორმა სახელოსნოებმა დაამატეს და დაადასტურეს.
სადაზღვევო ჩანაწერები	დაფიქსირებული შემთხვევები და დაზიანებები.
აუქციონის ჩანაწერები	დაზიანებული და დილერული აუქციონების ლოტები.
გამოწვევის ბაზები	მწარმოებლის უსაფრთხოების გამოწვევის კამპანიები.

მონაცემების ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია მოტოციკლზე, ქვეყანასა და წყაროზე. მომწოდებელი: სადემონსტრაციო მონაცემები.

ანგარიში ასახავს ზემოთ მითითებულ წყაროებში შექმნის მომენტში არსებულ ჩანაწერებს. ის ვერ ჩაანაცვლებს მოტოციკლისა და დოკუმენტების ფიზიკურ შემოწმებას.